



EMREF DURVALINA COSTA DA SILVA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 01: VISTA DO PRÉDIO APRESENTANDO NECESSIDADE DE PINTURA. 19/09/2019 - 11:28**



**FOTO 02: VISTA DA ÁREA QUE LEVA AS SALAS DE AULA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 25/10/2019 - 12:05**



**FOTO 03: VISTA DO CORREDOR DAS SALAS DE AULA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 26/12/2019 - 14:03**



**FOTO 04: VISTA DOS SERVIÇOS DE PINTURA FINALIZADOS. 28/12/2019 - 11:22**





EMEF REVERENDO PROF. ELIEL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 01: VISTA LATERAL DO PRÉDIO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.**  
04/09/2019 - 08:56



**FOTO 02: VISTA DOS FUNDOS DO PRÉDIO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.** 11/07/2019 - 09:49



**FOTO 03: VISTA FRONTAL DO PRÉDIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.**  
08/10/2019 - 15:35



**FOTO 04: VISTA PANORÂMICA DO PRÉDIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.** 22/10/2019 - 11:10



EMEF REVERENDO PROF. ELIEL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 05: VISTA DA LATERAL DO PRÉDIO FINALIZADA. 22/10/2019 - 11:09**



**FOTO 06: VISTA DO PÁTIO COBERTO FINALIZADO. 22/10/2019 - 11:08**



**FOTO 07: VISTA DA QUADRA E DO GUARDA CORPO COM A PINTURA FINALIZADA. 31/10/2019 - 15:12**



**FOTO 08: VISTA FRONTAL DO PRÉDIO COM A PINTURA FINALIZADA. 31/10/2019 - 15:09**