



EMEF PROFª DAPHNE CÉSAR GHIDELLA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 01: VISTA DA COBERTURA DO ANEXO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 29/07/2019 - 16:04



FOTO 02: VISTA DE PISO DANIFICADO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/07/2019 - 14:33



FOTO 03: VISTA DE FORRO EMPENADO E PINTURA DESGASTADA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/07/2019 - 14:32



FOTO 04: VISTA DO BLOCO PRINCIPAL ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/07/2019 - 14:50



EMEF PROFª DAPHNE CÉSAR GHIDELLA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 05: VISTA DE COBERTURA DO ANEXO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 23/08/2019 - 09:12



FOTO 06: VISTA DO PISO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 18/09/2019 - 11:16



FOTO 07: VISTA DO PISO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 27/09/2019 - 10:08



FOTO 08: VISTA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RETIRADA DO FORRO. 27/09/2019 - 10:08



EMEF PROFª DAPHNE CÉSAR GHIDELLA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 09: VISTA DA SALA DO ANEXO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 09/10/2019 - 10:23



FOTO 10: VISTA DO FORRO INSTALADO. 27/09/2019 - 10:09



FOTO 11: VISTA DE COBERTURA DO ANEXO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO FINALIZADO. 20/09/2019 - 14:37



FOTO 12: VISTA DO BLOCO PRINCIPAL COM EXECUÇÃO PARCIAL FINALIZADA. 22/10/2019 - 10:43



EMEF PROF^a DAPHNE CÉSAR GHIDELLA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 13: VISTA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO BLOCO PRINCIPAL. 23/10/2019 - 14:40



FOTO 14: VISTA DO TELHADO DO BLOCO PRINCIPAL DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 25/11/2019 - 14:22



FOTO 15: VISTA DO BLOCO COM A PINTURA FINALIZADA. 20/11/2019 - 09:22