



Complexo Educacional Profª. Aurora Paes da Costa.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FORRO ANTES DA MANUTENÇÃO (05/09/2019 - 14:07)



FORRO APÓS MANUTENÇÃO (13/12/2019 - 16:35)



REVESTIMENTO ANTES DA MANUTENÇÃO (05/09/2019 - 14:13)



REVESTIMENTO DURANTE A MANUTENÇÃO - 12/11/2019 - 09:16)



REVESTIMENTO APÓS A MANUTENÇÃO
(02/12/2019 - 8:50)



PISO DE CONCRETO ANTES DA MANUTENÇÃO
(05/09/2019 - 14:10)



PISO DE CONCRETO DURANTE A MANUTENÇÃO
(10/12/2019 - 10:18)



PISO DE CONCRETO APÓS A MANUTENÇÃO -
(20/12/2019 - 11:35)



PISO DE CONCRETO ANTES DA MANUTENÇÃO
(05/09/2019 - 14:00)



PISO DE CONCRETO DURANTE A MANUTENÇÃO
21/11/2019 - 13:03)



PISO DE CONCRETO APÓS A MANUTENÇÃO
(02/12/2019 - 9:00)



PINTURA ANTES DA MANUTENÇÃO (05/09/2019 - 15:28)



PINTURA DURANTE A MANUTENÇÃO - 25/11/2019 - 13:55)



PINTURA APÓS A MANUTENÇÃO (02/12/2019 - 14:42)



PISO DE CONCRETO ANTES DA MANUTENÇÃO (05/09/2019 - 15:47)



PISO DE CONCRETO DURANTE MANUTENÇÃO
(22/11/2019 - 16:49)



PISO DE CONCRETO APÓS MANUTENÇÃO
02/12/2019 - 09:09)



PINTURA DA JANELA ANTES DA MANUTENÇÃO
(05/09/2019 15:55)



PINTURA DA JANELA APÓS MANUTENÇÃO
28/11/2019 - 15:00)



PORTA ANTES DA MANUTENÇÃO
(05/09/2019 15:50)



PORTA DURANTE A MANUTENÇÃO
(19/11/2019 12:20)



PORTA APÓS A MANUTENÇÃO
(30/12/2019 - 16:16)